

## Objetivo

Promover resposta ao Ofício 22/2026 da Câmara Municipal de Botucatu, Requerimento nº 33, que solicita verificação de reclamação de odor de esgoto na Avenida Camilo Mazzoni, próximo ao número 1632.


## Considerações Técnicas

A Sabesp realizou vistoria técnica no local para avaliação das condições operacionais e constatou odor proveniente de uma boca de lobo específica pertencente ao sistema de drenagem de águas pluviais operado pela prefeitura. Visando averiguar eventual passagem de odor da rede coletora de esgoto para as galerias de águas pluviais a Sabesp realizou testes de estanqueidade mediante insuflação de fumaça no interior da rede coletora de esgoto.

Os testes resultaram na identificação de fumaça em duas galerias de águas pluviais próximo ao número mencionado no ofício, bem como na saída de águas pluviais em um imóvel próximo ao local dos testes, conforme figuras a seguir.



**Figura 1.** Teste de fumaça realizado em Poço de Visita (PV) e galerias que apresentaram presença de fumaça, próximo ao Cruzamento da Avenida Camilo Mazzoni com Rua Darcilio Pinheiro Machado.



**Figura 2.** Teste de fumaça realizado em Poço de Visita (PV) e galeria com presença de fumaça na Avenida Camilo Mazzoni, próximo Avenida Camilo Mazzoni com a Rua Darcílio Pinheiro Machado.



**Figura 3.** Teste de fumaça realizado em Poço de Visita (PV) e galeria com presença de fumaça na Avenida Camilo Mazzoni, próximo Avenida Camilo Mazzoni com a Rua Darcílio Pinheiro Machado.



**Figura 4.** Irregularidade identificada na Rua Darcilio Pinheiro Machado, nº 115.

Os testes consistiram na introdução de fumaça inofensiva nas tubulações, caracterizando-se como um procedimento seguro, atóxico e temporário, sem riscos à saúde pública ou ao meio ambiente.

Durante a execução dos serviços, a equipe da SABESP estava devidamente identificada, atuando conforme os protocolos técnicos e operacionais vigentes.

A presença de fumaça nas galerias indicam interferência da galeria de águas pluviais com a rede coletora de esgoto. Diante desta constatação a Sabesp irá realizar nos próximos 20 dias diligências para identificação e adequação da tubulação de esgoto.

Quanto a irregularidade identificada no imóvel localizado na Rua Darcilio Pinheiro Machado, nº 115, se faz necessário providências junto a Vigilância Sanitária do município para gestão junto o proprietário para adequação das instalações internas.

**Rafael Damacena de Angelis**  
Coordenador de Operação de Esgoto – OMOE

**Sandro Henrique Branbilla Ramos**  
Coordenador de Manutenção e Serviços de Botucatu – OMMB



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DDD-FD82-5625-D5C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL DAMACENA DE ANGELIS (CPF 227.XXX.XXX-03) em 13/04/2026 17:46:19 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SANDRO HENRIQUE BRAMBILLA RAMOS (CPF 508.XXX.XXX-72) em 13/04/2026 18:37:23  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/4DDD-FD82-5625-D5C1>