

Objetivo

Promover resposta ao Ofício 22/2026 da Câmara Municipal de Botucatu, Requerimento nº 35, que solicita verificação de reclamação de retorno de esgoto quando na ocorrência de chuvas na Avenida Rubião Junior, proximidades dos números 523 e 525.

Considerações Técnicas

A Sabesp realizou vistoria técnica no local para avaliação das condições operacionais. Visando averiguar contribuições de águas pluviais na rede coletora de esgoto a Sabesp realizou testes de estanqueidade mediante insuflação de fumaça no interior da rede coletora de esgoto.

Os testes resultaram na identificação de fumaça em galerias de águas pluviais próximo aos números mencionados no ofício, bem como nas saídas de águas pluviais de alguns imóveis da região, conforme figuras a seguir.



Figura 1. Presença de fumaça na galeria de águas pluviais.



Figura 2. Presença de fumaça na galeria de águas pluviais.



Figura 3. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Avenida Rubião Junior, 625.




Figura 4. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Avenida Rubião Junior, 625.



Figura 5. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Avenida Botucatu, 386.



Figura 6. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Avenida Botucatu, 386.



Figura 7. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Rua Silvio Trevisane, 366



Figura 8. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Rua Silvio Trevisane, 366.



Figura 9. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Rua Silvio Trevisane, s/n em frente ao Projeto Social, 389.



Figura 10. Imóvel identificado com lançamento irregular na rede coletora de esgoto - Rua Silvio Trevisane, s/n em frente ao Projeto Social, 389.

Os testes consistiram na introdução de fumaça inofensiva nas tubulações, caracterizando-se como um procedimento seguro, atóxico e temporário, sem riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Durante a execução dos serviços, a equipe da SABESP estava devidamente identificada, atuando conforme os protocolos técnicos e operacionais vigentes.

A presença de fumaça nas galerias indica interferência da galeria de águas pluviais com a rede coletora de esgoto. Diante desta constatação a Sabesp irá realizar nos próximos 20 dias diligências para identificação e adequação da tubulação de esgoto.

Quanto as irregularidades identificadas nos imóveis se fazem necessárias providências junto a Vigilância Sanitária do município para gestão junto aos proprietários para adequação das instalações internas. Segue relação dos endereços dos imóveis com irregularidades identificadas:

- Avenida Rubião Junior, 625;
- Avenida Botucatu, 386;
- Rua Silvio Trevisane, 366 e
- Rua Silvio Trevisane, s/n em frente ao Projeto Social, 389.

Rafael Damacena de Angelis
Coordenador de Operação de Esgoto – OMOE

Sandro Henrique Branbilla Ramos
Coordenador de Manutenção e Serviços de Botucatu – OMMB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AC1D-492F-FF46-428F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL DAMACENA DE ANGELIS (CPF 227.XXX.XXX-03) em 13/04/2026 17:48:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRO HENRIQUE BRAMBILLA RAMOS (CPF 508.XXX.XXX-72) em 13/04/2026 18:36:58
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/AC1D-492F-FF46-428F>