



**Governo do Estado de São Paulo**  
**HCFMB - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu**  
**Superintendência HCFMB**

**OFÍCIO SHCFMB N° 501/2026**

Botucatu, 07 de 04 de 2026.

**Referência: Ofício nº 43/2026/GP - Processo SEI nº 143.00004101/2026-27**

**Assunto: Câmara Municipal de Botucatu - Informações sobre Exames de Ressonância Magnética**

**Interessado: Núcleo de Assessoria Administrativa**

**Ilustríssimo Senhor Vereador Antônio Carlos Vaz de Almeida,**

O **Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-HCFMB**, autarquia estadual, inscrito no CNPJ sob nº 12.474.705/0001-20, sediado no Distrito de Rubião Junior, s/nº, Botucatu/SP, CEP nº 18.618-970, vem com o máximo respeito perante Vossa Senhoria, em atendimento ao ofício encaminhado, o qual solicita que seja averiguada a situação do equipamento de ressonância magnética e, caso confirmada a inoperância ou qualquer irregularidade que esteja ocasionando na demora na realização dos exames, sejam adotadas com a maior brevidade as providências cabíveis para a normalização do serviço, informar e esclarecer o que segue.

O HCFMB dispõe atualmente de dois equipamentos para realização de exames de Ressonância Magnética, sendo que um está totalmente operante e o outro está em processo de substituição, tendo em vista que esse nosocômio investiu na compra de um novo aparelho, com tecnologia moderna, com o objetivo de ampliar a capacidade diagnóstica e aprimorar a qualidade assistencial.

Como se trata de um equipamento moderno e inovador, a empresa responsável por fornecer o novo equipamento solicitou alguns prazos para que possa desenvolver o equipamento, sendo que são necessários 120 dias para a fabricação das peças do aparelho, que são produzidas em outro país; 28 dias para poder instalar o novo aparelho nas dependências do HC e duas semanas para treinamento e capacitação da equipe operacional, que é indispensável para realização dos exames de maneira adequada e qualidade no atendimento aos pacientes.

Destacamos que o agendamento institucional foi estruturado desde de agosto de 2025 considerando a operação de dois equipamentos. Contudo, no momento, estamos funcionando com apenas um aparelho, o que impacta diretamente a capacidade instalada do serviço.

Diante desse cenário, tem sido necessário proceder com mutirões, o remanejamento de pacientes, e em alguns casos, ao reagendamento de pacientes eletivos, a fim de garantir a realização prioritária de exames de urgência e emergência, especialmente de pacientes internados. Ademais,

pacientes oncológicos tem sido contemplados com encaixes prioritários, considerando a natureza e a criticidade de seus tratamentos.

Com o intuito de mitigar os impactos assistenciais, realizamos mutirões para realização de exames aos sábados, bem como estruturamos uma equipe para ampliação do atendimento no período noturno, das 19h00min às 01h:00min, de segunda à sexta-feira.

Ressaltamos que todas as medidas adotadas visam assegurar a continuidade e a qualidade da assistência prestada a população, dentro da capacidade permitida no momento. Destacamos ainda que essa situação é temporária, pois visamos a modernização do serviço.

O Núcleo de Assessoria Administrativa coloca-se à disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos e informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

**JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRINDADE FILHO**  
**SUPERINTENDENTE DO HCFMB**



Documento assinado eletronicamente por **José Carlos Souza Trindade Filho, Superintendente**, em 17/05/2026, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0103533692** e o código CRC **407736A1**.